

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	BE Group Sverige	Namn:	BE Group Sverige AB
Namn:	Kallformade hålprofiler – KKR/KCKR (EN 10219) - Obehandlad, (ospecificerad)	Miljöledningssystem:	Ja
Beskrivning:	Bedömning avser obehandlad variant. Hålprofiler, som även benämns som konstruktionsrör, är konstruktionselement som vanligen används i stålkonstruktioner där de bärande elementen är synliga. Konstruktionsrör används ofta som pelare. Stålsort: S355J2H Toleransnorm: EN 10219-2 Materialnorm: EN 10219-1 Certifikat: EN 10204 3.1 För mer information besök: https://www.begroup.se/produkter/ror/halp rofilervkr-kr-kckr -	EMAS-registrering:	-
		ISO 14001 certifiering:	Ja
		REPA-registret:	Ja
Artikelnr:			
BSAB-kod:	HSB.18 - Diverse konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål		
BK04:	01506 - Hålprofiler och industrirör		

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	A	
Bedömningsförklaring:	A	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (☹)	-
Hälsofarliga ämnen:	Ja (☹)	-
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:	n Nej
Energiklass:		

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 EPD	2024-04-20	2025-06-27	Manuellt
 Annan miljödeklaration	2025-03-31	2025-06-27	Manuellt
 Prestandadeklaration	2021-02-10	2025-06-27	Manuellt

Ingående ämnen				
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar	
stål S355J2H (1.0576): EN 10210-1-2006		100 %		
(fosfor, röd)	7723-14-0	0,03 %	H228, H412	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
järn	7439-89-6	100 %	
kisel	7440-21-3	0,55 %	
kol	7440-44-0	0,22 %	
mangan	7439-96-5	1,6 %	
(svavel)	7704-34-9	0,03 %	H315

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

100 %

Materialåtervinning: 100 %

100 %

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer: 16,29 %

Post-consumer: 1,81 %

Livslängd

Livslängd: 100 år

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy: Ja

Tredjepartsreviderad:

Följande riktlinjer eller ledningssystem har företaget anslutit sig till eller implementerat:

FNs principer

ILO kärnkonv.

Andra riktlinjer:

FN:s konvention mot korruption

Följande arbete ingår i företagets ledningssystem för socialt ansvarstagande:

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljningsplan

Rivning**Särskilda åtgärder:** Nej**Avfallshantering****Omfattas av producentansvar:** Nej**Särskilda restriktioner/rekommendationer:** Nej**Övrigt****Bedömd:** 2025-06-27 av David Agerwall**Reviderad:****SHMD-nummer:** SHMD-776CCPDEL5**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7**Förklaringar**

Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.



Innehåller inte nanopartiklar.



Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.

(ämnasnamn) Ett ämnasnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.

H228 Brandfarligt fast ämne.

H315 Irriterar huden.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.